

6. ヒートアイランド対策実施箇所の検証

(2) 熱分布画像

1) 調査・検証結果

緑化(飯田橋サクラテラス : No. 1)





図 6-1(1) ヒートアイランド対策実施箇所検証点の温度比較

緑化(平河町森タワー : No. 2)







図 6-2(2) ヒートアイランド対策実施箇所検証点の温度比較


緑化(丸の内二重橋ビル : No. 3)



平成15年度




平成22年度




令和4年度

図 6-3(3) ヒートアイランド対策実施箇所検証点の温度比較


緑化(大手町フィナンシャルビル : No. 5)



平成15年度



平成22年度



令和4年度

図 6-3(4) ヒートアイランド対策実施箇所検証点の温度比較

緑化(御茶ノ水ソラシティ : No. 6)






図 6-4 (5) ヒートアイランド対策実施箇所検証点の温度比較


緑化(住友不動産秋葉原駅前ビル: No. 7)



平成15年度



平成22年度



令和4年度

図 6-5(6) ヒートアイランド対策実施箇所検証点の温度比較

緑化(大手町パークビル : No. 8)




図 6-6(9) ヒートアイランド対策実施箇所検証点の温度比較

屋上緑化(経団連会館 : No. 10)






図 6-7(7) ヒートアイランド対策実施箇所検証点の温度比較


屋上緑化(三井住友海上駿河台ビル : No. 11)



平成15年度



平成22年度



令和4年度

図 6-8(8) ヒートアイランド対策実施箇所検証点の温度比較

(3) 人への影響

1) 調査結果

表 6-1(1) ルート1の調査結果一覧

地点	スコア	写真	調査時点の地点概要	評価理由
1-0	1.2		<p>【場所】 国会議事堂前駅4出入口付近</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・街路樹があり、木陰ができています ・ビル影ができています ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・木陰がある ・微量の風が吹いている
1-1	2.7		<p>【場所】 財務省上交差点</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装 ・陽を遮る構造物等はない ・全体的に日向となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影が無い
1-2	1.4		<p>【場所】 財務省北側</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装 ・街路樹があり、木陰ができています ・その他、陽を遮る構造物等はない ・歩道の一部が日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・木陰がある ・微量の風が吹いている
1-3	1.1		<p>【場所】 霞が関駅A9出入口付近</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装 ・街路樹があり、木陰ができています ・ビル影ができています ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・ビル影がある
1-4	1.3		<p>【場所】 霞が関駅A5出入口付近</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装 ・街路樹があり、道路全体に木陰ができています ・ビル影ができています ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・木陰がある

表 6-1 (2) ルート 1 の調査結果一覧

地点	スコア	写真	調査時点の地点概要	評価理由
1-5	2.6		<p>【場所】 日比谷公園（霞門付近）</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装 ・植栽があり、一部に木陰ができて いる ・その他、陽を遮る構造物等派ない ・全体的に日向となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影が少ない ・風が吹いている
1-6	2.4		<p>【場所】 日比谷公園（梅林付近）</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装 ・植栽があり、一部に木陰ができて いる ・その他、陽を遮る構造物等はない ・全体的に日向となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影が無い ・風が吹いている
1-7	1.2		<p>【場所】 日比谷公園（陳列場前）</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装 ・植栽があり、木陰ができて いる ・その他、陽を遮る構造物等はない ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・木陰がある ・風が吹いている
1-8	2.6		<p>【場所】 祝田橋交差点</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・芝地がある ・陽を遮る構造物等はない ・水辺環境（お堀）がある ・全体的に日向となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がない ・風が吹いている ・水辺がある
1-9	2.7		<p>【場所】 内堀通り</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・芝、樹木等の植栽がある （越後長岡藩牧野家上屋敷跡） ・陽を遮る構造物等はない ・全体的に日向となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がない ・道路からの照り返し ・風が吹いている
1-10	2.8		<p>【場所】 皇居前鍛冶橋線</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・芝、樹木等の植栽がある ・陽を遮る構造物等はない ・全体的に日向となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がない ・風が吹いている

表 6-1 (3) ルート 1 の調査結果一覧


地点	スコア	写真	調査時点の地点概要	評価理由
1-11	2.4		<p>【場所】 日比谷駅B6出入口付近</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・芝、低木の植栽がある ・水辺環境（お堀）がある ・陽を遮る構造物等はない ・全体的に日向となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がない ・風が吹いている
1-12	1.8		<p>【場所】 馬場先通り</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・街路樹があり、木陰ができています ・高層ビルがあり、一部にビル影ができています ・歩道の半部分が日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・木陰がある
1-13	1.2		<p>【場所】 丸の内仲通り</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・タイル舗装 ・街路樹がある ・道路の両端にビルがあり、ビル影ができています ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・全体的に日影になっている ・涼しい風が吹いている
1-14	1.2		<p>【場所】 中国農業銀行東京支店前</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装 ・植栽及び街路樹があり、木陰ができています ・ビル影ができています ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・木陰やビル影がある ・全体的に日影になっている
1-15	1.2		<p>【場所】 日比谷通り</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・街路樹があり、一部に木陰ができています ・ビル影ができています ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・木陰やビル影がある ・全体的に日影になっている ・風が吹いている
1-16	1.2		<p>【場所】 大手町駅D5出入口付近</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・街路樹があり、一部に木陰ができています ・ビル影ができています ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・木陰やビル影がある ・全体的に日影になっている ・風が吹いている

表 6-1(4) ルート1の調査結果一覧

地点	スコア	写真	調査時点の地点概要	評価理由
1-17	1.7		<p>【場所】 大手町駅B1出入口付近</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・街路樹があり、一部に木陰ができています ・ビル影ができています ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある ・微量の風が吹いている
1-18	1.4		<p>【場所】 大手町の森</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・植栽があり、木陰ができています ・ビル影ができています ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・木陰がある

表 6-2(1) ルート2の調査結果一覧

地点	スコア	写真	地点概要	評価理由
2-0	1.2		<p>【場所】 神田駅北口付近</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・駅舎によって影ができています ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある ・風が吹いている
2-1	1.6		<p>【場所】 神田警察通り、多町大通り交差点</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装 ・一部に植栽がある ・ビル影ができています ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある
2-2	1.6		<p>【場所】 多町大通り</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・一部に街路樹等の植栽がある ・ビル影ができています ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある ・微量の風が吹いている
2-3	1.6		<p>【場所】 靖国通り</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・街路樹等の植栽があり、一部が日影となっている ・ビル影ができています ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある
2-4	2.3		<p>【場所】 万世橋</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・神田川が流れている ・周辺にビルや街路樹がある ・全体的に日向となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がない ・水辺がある ・風が吹いている

表 6-2(2) ルート2の調査結果一覧

地点	スコア	写真	地点概要	評価理由
2-5	1.7		<p>【場所】 万世橋交差点</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・街路樹はない ・ビル影ができています ・全体的に日影となっている 	・日影がある
2-6	2.8		<p>【場所】 秋葉原駅前南通り</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・一部植栽がある ・一部にビル影ができています ・全体的に日向となっている 	・日影がない
2-7	2.2		<p>【場所】 昭和通り</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・一部に植栽がある ・全体的に日向となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がない ・風が吹いている
2-8	2.4		<p>【場所】 和泉橋</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・神田川が流れている ・一部にビル影ができています ・全体的に日向となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がない ・水辺がある ・風が吹いている
2-9	2.8		<p>【場所】 柳原通り</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・一部に植栽がある ・全体的に日向となっている 	・日影がない

表 6-2(3) ルート2の調査結果一覧

地点	スコア	写真	地点概要	評価理由
2-10	2.3		<p>【場所】 美倉橋</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・神田川が流れている ・全体的に日向となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がない ・水辺がある ・風が吹いている
2-11	1.4		<p>【場所】 東神田3丁目1-9地先</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装 ・ビル影ができています ・全体的に日影となっている 	
2-12	1.1		<p>【場所】 千代田区立左衛門橋北児童遊園前</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装 ・公園の樹木によって木陰ができています ・周辺に神田川が流れている ・道路の半分が日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある ・風が吹いている
2-13	2.1		<p>【場所】 浅草橋駅南口付近</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・植栽はない ・ビル及び高架線によって一部に影ができています ・全体的に日向となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある ・熱気がある

表 6-3(1) ルート3の調査結果一覧

地点	スコア	写真	地点概要	評価理由
3-0	1.3		<p>【場所】 竹橋駅3b出入口付近</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装 ・植栽によって、木陰ができている ・ビル影ができている ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある ・強い風が吹いている
3-1	1.1		<p>【場所】 丸紅東京本社ビル前</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・街路樹等の植栽がある ・高架線によって影ができている ・日本橋川が流れている ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある ・強い風が吹いている ・水辺がある
3-2	2		<p>【場所】 白山通り</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装 ・街路樹等植栽があり、一部に木陰ができている ・全体的に日向となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・木陰がある
3-3	1.6		<p>【場所】 共立女子大学前交差点</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリートブロック舗装 ・街路樹があり、木陰ができている ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある ・風が吹いている
3-4	1.9		<p>【場所】 さくら通り</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリートブロック舗装 ・街路樹があり、一部に木陰ができている ・ビル影ができている ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある ・微量の風が吹いている

表 6-3(2) ルート3の調査結果一覧

地点	スコア	写真	地点概要	評価理由
3-5	2.9		<p>【場所】 雫子橋通り</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装 ・植栽があり、一部に木陰ができています ・全体的に日向となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がない ・アスファルトの照り返し
3-6	1.3		<p>【場所】 靖国通り</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・一部に街路樹等の植栽がある ・ビル影ができています ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある ・風が吹いている
3-7	2.7		<p>【場所】 九段下交差点</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・一部に街路樹等の植栽がある ・全体的に日向となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がない
3-8	2.7		<p>【場所】 北の丸公園北側出入口付近</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・街路樹によって木陰ができています ・水辺環境（お堀）がある ・場所によって日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がない部分がある
3-9	1.3		<p>【場所】 千鳥ヶ淵緑道出入口付近</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・カラーサンド舗装（透水・保水性舗装） ・植栽によって木陰ができています ・ミストが設置されている ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある ・ミストで涼しい ・風が吹いている

表 6-3(3) ルート3の調査結果一覧

地点	スコア	写真	地点概要	評価理由
3-10	2.7		<p>【場所】 千鳥ヶ淵緑道</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・カラーサンド舗装 (透水・保水性舗装) ・植栽によって一部に木陰ができています ・全体的に日向となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がない
3-11	1.5		<p>【場所】 千鳥ヶ淵ボート場付近</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・カラーサンド舗装 (透水・保水性舗装) ・植栽によって木陰ができています ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある ・風が吹いている
3-12	1.6		<p>【場所】 千鳥ヶ淵緑道</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・カラーサンド舗装 (透水・保水性舗装) ・植栽によって木陰ができています ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある ・風が吹いている
3-13	1.2		<p>【場所】 千鳥ヶ淵緑道</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・カラーサンド舗装 (透水・保水性舗装) ・植栽によって木陰ができています ・ミストが設置されている ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある ・ミストで涼しい ・風が吹いている
3-14	2.2		<p>【場所】 番町中央通り</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・植栽がある (低木) ・ビル影ができています ・歩道は全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある

表 6-3(4) ルート3の調査結果一覧

地点	スコア	写真	地点概要	評価理由
3-15	1.2		<p>【場所】 半蔵門駅通り</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・街路樹等の植栽がある ・ビル影ができています ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある ・風が吹いている
3-16	2.5		<p>【場所】 一番町15-18地先</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装 ・街路樹等の植栽があり、一部に木陰ができています ・全体的に日向となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がない ・風が吹いている
3-17	2.8		<p>【場所】 麹町田村ビル前</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装 ・街路樹等の植栽があり、一部に木陰ができています ・全体的に日向となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がない
3-18	1.2		<p>【場所】 麹町駅3出入口付近</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリートブロック舗装 ・一部に植栽がある ・ビル影ができています ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある ・風が吹いている

表 6-4(1) ルート4の調査結果一覧

地点	スコア	写真	地点概要	評価理由
4-0	2.7		<p>【場所】 JR阪田橋駅高口</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・扇を遮る構造物等はない ・全体的に日向となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がない ・風が吹いている
4-1	2.3		<p>【場所】 阪田橋サクラテラス出入口付近</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・植栽によって、一部に木陰ができています ・全体的に日向となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・一部に日影がある ・風が吹いている
4-2	1		<p>【場所】 外堀公園遊歩道</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・植栽によって木陰ができています ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある ・風が吹いている
4-3	1.5		<p>【場所】 外堀公園遊歩道</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・植栽によって木陰ができています ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある
4-4	1.8		<p>【場所】 阪田橋PLANO付近</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリートブロック舗装 ・街路樹によって一部に木陰ができています ・歩道の半分が日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある ・風が吹いている

表 6-5 (2) ルート 4 の調査結果一覧

地点	スコア	写真	地点概要	評価理由
4-5	1.8		<p>【場所】 富士見 2 丁目 6 - 1 2 地先</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装 ・植栽はない ・ビル影ができています ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある
4-6	2.9		<p>【場所】 大神宮通り (交差点)</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装 ・植栽はない ・一部にビル影ができています ・全体的に日向となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がない
4-7	1.8		<p>【場所】 富士見 1 丁目 2 - 3 7 地先</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリートブロック舗装 ・植栽によって木陰ができています 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある ・風が吹いている
4-8	3		<p>【場所】 お茶の水小学校付近</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・周辺に植栽がある ・陽を遮る構造物等はない ・全体的に日向となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がない
4-9	1.1		<p>【場所】 濠北方面戦没者慰霊碑前</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自然石舗装 ・街路樹によって木陰ができています ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある ・微量の風が吹いている

表 6-6 (3) ルート4の調査結果一覧


地点	スコア	写真	地点概要	評価理由
4-10	1.9		<p>【場所】 北の丸公園 田安門付近</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装 ・植栽によって木陰ができています ・水辺環境（お堀）がある ・全体的に日影となっている 	・日影がある
4-11	2.6		<p>【場所】 武道館前</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装 ・植栽（低木）がある ・陽を遮る構造物等はない ・全体的に日向となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がない ・風が吹いている
4-12	1.6		<p>【場所】 北の丸公園</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装 ・植栽によって木陰ができています ・全体的に日影となっている 	・日影がある
4-13	1.3		<p>【場所】 北の丸公園 管理事務所付近</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装 ・植栽によって木陰ができています ・歩道の一部が日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある ・風が吹いている
4-14	2		<p>【場所】 代官町料金所付近</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・透水景観樹脂舗装 ・植栽によって木陰ができています ・全体的に日影となっている 	・日影がある

表 6-7(4) ルート4の調査結果一覧

地点	スコア	写真	地点概要	評価理由
4-15	2.4		<p>【場所】 代官町通り</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・透水景観樹脂舗装 ・街路樹によって一部に木陰ができています ・全体的に日向となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がない ・日影がある ・微量の風が吹いている
4-16	2.1		<p>【場所】 代官町通り</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・透水景観樹脂舗装 ・街路樹によって一部に木陰ができています ・全体的に日向となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある
4-17	1.1		<p>【場所】 千鳥ヶ淵交差点</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装 ・植栽によって木陰ができています ・歩道の一部が日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある ・水辺がある ・風が吹いている
4-18	2.2		<p>【場所】 一番町3-1地先</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装 ・植栽があり、一部に木陰ができています ・全体的に日向となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある ・日影がない ・風が吹いている
4-19	1.1		<p>【場所】 半蔵門駅5出入口付近</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・植栽がある ・ビル影ができています ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある ・風が吹いている

1) 検証

① 特に暑く感じる場所

表 6-8(1) 特に暑く感じる地点のスコア上位 12

地点	スコア	写真	調査時点の地点概要	評価理由
4-8	3		<p>【場所】 お茶の水小学校付近</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・周辺に植栽がある ・陽を遮る構造物等はない ・全体的に日向となっている 	・日影がない
3-5	2.9		<p>【場所】 雉子橋通り</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装 ・植栽があり、一部に木陰ができています ・全体的に日向となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がない ・アスファルトの照り返し
4-6	2.9		<p>【場所】 大神宮通り（交差点）</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装 ・植栽はない ・一部にビル影ができています ・全体的に日向となっている 	・日影がない
1-10	2.8		<p>【場所】 皇居前鍛冶橋線</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・芝、樹木等の植栽がある ・陽を遮る構造物等はない ・全体的に日向となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がない ・風が吹いている
2-6	2.8		<p>【場所】 秋葉原駅前南通り</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・一部植栽がある ・一部にビル影ができています ・全体的に日向となっている 	・日影がない
2-9	2.8		<p>【場所】 柳原通り</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・一部に植栽がある ・全体的に日向となっている 	・日影がない

表 6-8(2) 特に暑く感じる地点のスコア上位 12

地点	スコア	写真	調査時点の地点概要	評価理由
3-17	2.8		<p>【場所】 麹町田村ビル前</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装 ・街路樹等の植栽があり、一部に木陰ができています ・全体的に日向となっている 	・日影がない
1-1	2.7		<p>【場所】 財務省上交差点</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装 ・風を遮る構造物等はない ・全体的に日向となっている 	・日影が無い
1-9	2.7		<p>【場所】 内廻通り</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・芝、樹木等の植栽がある（越後長岡藩牧野家上屋敷跡） ・風を遮る構造物等はない ・全体的に日向となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がない ・道路からの照り返し ・風が吹いている
3-7	2.7		<p>【場所】 九段下交差点</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・一部に街路樹等の植栽がある ・全体的に日向となっている 	・日影がない
3-8	2.7		<p>【場所】 北の丸公園北側出入口付近</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・街路樹によって木陰ができています ・水辺環境（お堀）がある ・場所によって日影となっている 	・日影がない部分がある
3-10	2.7		<p>【場所】 千鳥ヶ淵緑道</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・カラーサンド舗装（透水・保水性舗装） ・植栽によって一部に木陰ができています ・全体的に日向となっている 	・日影がない

② 暑さが和らぐと感ずる場所

表 6-9(1) 暑さが和らぐと感ずる 12 地点

地点	スコア	写真	調査時点の地点概要	評価理由
4-2	1		<p>【場所】 外堀公園遊歩道</p> <p>【周辺状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> - コンクリート舗装 - 植栽によって木陰ができています - 全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> - 日影がある - 風が吹いている
1-3	1.1		<p>【場所】 霞が関駅A9出入口付近</p> <p>【周辺状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> - アスファルト舗装 - 街路樹があり、木陰ができています - ビル影ができています - 全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> - ビル影がある
2-12	1.1		<p>【場所】 千代田区立左衛門橋北児童遊園前</p> <p>【周辺状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> - アスファルト舗装 - 公園の樹木によって木陰ができています - 周辺に神田川が流れている - 道路の半分が日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> - 日影がある - 風が吹いている
3-1	1.1		<p>【場所】 丸紅東京本社ビル前</p> <p>【周辺状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> - コンクリート舗装 - 街路樹等の植栽がある - 高架線によって影ができています - 日本橋川が流れている - 全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> - 日影がある - 強い風が吹いている - 水辺がある
4-9	1.1		<p>【場所】 臺北方面戦没者慰霊碑前</p> <p>【周辺状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> - 自然石舗装 - 街路樹によって木陰ができています - 全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> - 日影がある - 微量の風が吹いている
4-17	1.1		<p>【場所】 千鳥ヶ淵交差点</p> <p>【周辺状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> - アスファルト舗装 - 植栽によって木陰ができています - 歩道の一部が日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> - 日影がある - 水辺がある - 風が吹いている


表 6-10(2) 暑さが和らぐと感じる 12 地点

地点	スコア	写真	調査時点の地点概要	評価理由
4-19	1.1		<p>【場所】 半蔵門駅5出入口付近</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・植栽がある ・ビル影ができています ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある ・風が吹いている
1-0	1.2		<p>【場所】 国会議事堂前駅4出入口付近</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・街路樹があり、木陰ができています ・ビル影ができています ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・木陰がある ・微量の風が吹いている
1-7	1.2		<p>【場所】 日比谷公園（陳列場前）</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装 ・植栽があり、木陰ができています ・その他、風を遮る構造物等はない ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・木陰がある ・風が吹いている
1-13	1.2		<p>【場所】 丸の内仲通り</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・タイル舗装 ・街路樹がある ・道路の両端にビルがあり、ビル影ができています ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・全体的に日影になっている ・涼しい風が吹いている
1-14	1.2		<p>【場所】 中国農業銀行東京支店前</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装 ・植栽及び街路樹があり、木陰ができています ・ビル影ができています ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・木陰やビル影がある ・全体的に日影になっている
1-15	1.2		<p>【場所】 日比谷通り</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・街路樹があり、一部に木陰ができています ・ビル影ができています ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・木陰やビル影がある ・全体的に日影になっている ・風が吹いている


8. 再開発エリアに関する検証（参考資料）

(1) 調査・検証結果


淡路町二丁目西部地区第一種市街地再開発事業（平成 25 年工事完了、No. 1）




神田練塀町地区第一種市街地再開発事業（令和元年工事完了、No.3）




平河町二丁目東部南地区第一種市街地再開発事業（平成 21 年工事完了、No.4）




富士見二丁目北部地区第一種市街地再開発事業（平成 21 年工事完了、No.5）




大手町都市再生特別地区 A ゾーン (平成 21 年工事完了、No.6)




大手町一丁目1地区都市再生特別地区（平成28年工事完了、No.9）



大手町一丁目 2 地区都市再生特別地区（令和 4 年工事完了、No.10）




大手町一丁目 6 地区都市再生特別地区（大手町の森）（平成 26 年工事完了、No.11）



高
低

丸の内三丁目 10 地区都市再生特別地区（平成 30 年工事完了、No.12）



日比谷地区都市再生特別地区（平成 29 年工事完了、No.14）

