


(3) 人への影響

1) 調査結果

表 6-1(1) ルート1の調査結果一覧

地点	スコア	写真	調査時点の地点概要	評価理由
1-0	1.2		<p>【場所】 国会議事堂前駅4出入口付近</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・街路樹があり、木陰ができています ・ビル影ができています ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・木陰がある ・微量の風が吹いている
1-1	2.7		<p>【場所】 財務省上交差点</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装 ・陽を遮る構造物等はない ・全体的に日向となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影が無い
1-2	1.4		<p>【場所】 財務省北側</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装 ・街路樹があり、木陰ができています ・その他、陽を遮る構造物等はない ・歩道の一部が日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・木陰がある ・微量の風が吹いている
1-3	1.1		<p>【場所】 霞が関駅A9出入口付近</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装 ・街路樹があり、木陰ができています ・ビル影ができています ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・ビル影がある
1-4	1.3		<p>【場所】 霞が関駅A5出入口付近</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装 ・街路樹があり、道路全体に木陰ができています ・ビル影ができています ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・木陰がある

表 6-1 (2) ルート 1 の調査結果一覧

地点	スコア	写真	調査時点の地点概要	評価理由
1-5	2.6		<p>【場所】 日比谷公園（霞門付近）</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装 ・植栽があり、一部に木陰ができています ・その他、陽を遮る構造物党派ない ・全体的に日向となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影が少ない ・風が吹いている
1-6	2.4		<p>【場所】 日比谷公園（梅林付近）</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装 ・植栽があり、一部に木陰ができています ・その他、陽を遮る構造物等はない ・全体的に日向となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影が無い ・風が吹いている
1-7	1.2		<p>【場所】 日比谷公園（陳列場前）</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装 ・植栽があり、木陰ができています ・その他、陽を遮る構造物等はない ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・木陰がある ・風が吹いている
1-8	2.6		<p>【場所】 祝田橋交差点</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・芝地がある ・陽を遮る構造物等はない ・水辺環境（お堀）がある ・全体的に日向となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がない ・風が吹いている ・水辺がある
1-9	2.7		<p>【場所】 内堀通り</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・芝、樹木等の植栽がある（越後長岡藩牧野家上屋敷跡） ・陽を遮る構造物等はない ・全体的に日向となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がない ・道路からの照り返し ・風が吹いている
1-10	2.8		<p>【場所】 皇居前鍛冶橋線</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・芝、樹木等の植栽がある ・陽を遮る構造物等はない ・全体的に日向となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がない ・風が吹いている