

(3) 人への影響

1) 調査結果

表 6-1(1) ルート1の調査結果一覧

地点	スコア	写真	調査時点の地点概要	評価理由
1-0	1.2		<p>【場所】 国会議事堂前駅4出入口付近</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・街路樹があり、木陰ができています ・ビル影ができています ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・木陰がある ・微量の風が吹いている
1-1	2.7		<p>【場所】 財務省上交差点</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装 ・陽を遮る構造物等はない ・全体的に日向となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影が無い
1-2	1.4		<p>【場所】 財務省北側</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装 ・街路樹があり、木陰ができています ・その他、陽を遮る構造物等はない ・歩道の一部が日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・木陰がある ・微量の風が吹いている
1-3	1.1		<p>【場所】 霞が関駅A9出入口付近</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装 ・街路樹があり、木陰ができています ・ビル影ができています ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・ビル影がある
1-4	1.3		<p>【場所】 霞が関駅A5出入口付近</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装 ・街路樹があり、道路全体に木陰ができています ・ビル影ができています ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・木陰がある

表 6-1 (2) ルート 1 の調査結果一覧

地点	スコア	写真	調査時点の地点概要	評価理由
1-5	2.6		<p>【場所】 日比谷公園（霞門付近）</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装 ・植栽があり、一部に木陰ができて いる ・その他、陽を遮る構造物党派ない ・全体的に日向となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影が少ない ・風が吹いている
1-6	2.4		<p>【場所】 日比谷公園（梅林付近）</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装 ・植栽があり、一部に木陰ができて いる ・その他、陽を遮る構造物等はない ・全体的に日向となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影が無い ・風が吹いている
1-7	1.2		<p>【場所】 日比谷公園（陳列場前）</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装 ・植栽があり、木陰ができて いる ・その他、陽を遮る構造物等はない ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・木陰がある ・風が吹いている
1-8	2.6		<p>【場所】 祝田橋交差点</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・芝地がある ・陽を遮る構造物等はない ・水辺環境（お堀）がある ・全体的に日向となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がない ・風が吹いている ・水辺がある
1-9	2.7		<p>【場所】 内堀通り</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・芝、樹木等の植栽がある （越後長岡藩牧野家上屋敷跡） ・陽を遮る構造物等はない ・全体的に日向となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がない ・道路からの照り返し ・風が吹いている
1-10	2.8		<p>【場所】 皇居前鍛冶橋線</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・芝、樹木等の植栽がある ・陽を遮る構造物等はない ・全体的に日向となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がない ・風が吹いている

表 6-1 (3) ルート 1 の調査結果一覧

地点	スコア	写真	調査時点の地点概要	評価理由
1-11	2.4		<p>【場所】 日比谷駅B6出入口付近</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・芝、低木の植栽がある ・水辺環境（お堀）がある ・陽を遮る構造物等はない ・全体的に日向となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がない ・風が吹いている
1-12	1.8		<p>【場所】 馬場先通り</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・街路樹があり、木陰ができています ・高層ビルがあり、一部にビル影ができています ・歩道の半部分が日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・木陰がある
1-13	1.2		<p>【場所】 丸の内仲通り</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・タイル舗装 ・街路樹がある ・道路の両端にビルがあり、ビル影ができています ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・全体的に日影になっている ・涼しい風が吹いている
1-14	1.2		<p>【場所】 中国農業銀行東京支店前</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装 ・植栽及び街路樹があり、木陰ができています ・ビル影ができています ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・木陰やビル影がある ・全体的に日影になっている
1-15	1.2		<p>【場所】 日比谷通り</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・街路樹があり、一部に木陰ができています ・ビル影ができています ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・木陰やビル影がある ・全体的に日影になっている ・風が吹いている
1-16	1.2		<p>【場所】 大手町駅D5出入口付近</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・街路樹があり、一部に木陰ができています ・ビル影ができています ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・木陰やビル影がある ・全体的に日影になっている ・風が吹いている

表 6-1 (4) ルート 1 の調査結果一覧

地点	スコア	写真	調査時点の地点概要	評価理由
1-17	1.7		<p>【場所】 大手町駅B1出入口付近</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・街路樹があり、一部に木陰ができています ・ビル影ができています ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある ・微量の風が吹いている
1-18	1.4		<p>【場所】 大手町の森</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・植栽があり、木陰ができています ・ビル影ができています ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・木陰がある

表 6-2(1) ルート2の調査結果一覧

地点	スコア	写真	地点概要	評価理由
2-0	1.2		<p>【場所】 神田駅北口付近</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・駅舎によって影ができています ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある ・風が吹いている
2-1	1.6		<p>【場所】 神田警察通り、多町大通り交差点</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装 ・一部に植栽がある ・ビル影ができています ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある
2-2	1.6		<p>【場所】 多町大通り</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・一部に街路樹等の植栽がある ・ビル影ができています ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある ・微量の風が吹いている
2-3	1.6		<p>【場所】 靖国通り</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・街路樹等の植栽があり、一部が日影となっている ・ビル影ができています ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある
2-4	2.3		<p>【場所】 万世橋</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・神田川が流れている ・周辺にビルや街路樹がある ・全体的に日向となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がない ・水辺がある ・風が吹いている

表 6-2 (2) ルート 2 の調査結果一覧

地点	スコア	写真	地点概要	評価理由
2-5	1.7		<p>【場所】 万世橋交差点</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・街路樹はない ・ビル影ができています ・全体的に日影となっている 	・日影がある
2-6	2.8		<p>【場所】 秋葉原駅前南通り</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・一部植栽がある ・一部にビル影ができています ・全体的に日向となっている 	・日影がない
2-7	2.2		<p>【場所】 昭和通り</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・一部に植栽がある ・全体的に日向となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がない ・風が吹いている
2-8	2.4		<p>【場所】 和泉橋</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・神田川が流れている ・一部にビル影ができています ・全体的に日向となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がない ・水辺がある ・風が吹いている
2-9	2.8		<p>【場所】 柳原通り</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・一部に植栽がある ・全体的に日向となっている 	・日影がない

表 6-2 (3) ルート 2 の調査結果一覧

地点	スコア	写真	地点概要	評価理由
2-10	2.3		<p>【場所】 美倉橋</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・神田川が流れている ・全体的に日向となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がない ・水辺がある ・風が吹いている
2-11	1.4		<p>【場所】 東神田 3 丁目 1 - 9 地先</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装 ・ビル影ができています ・全体的に日影となっている 	
2-12	1.1		<p>【場所】 千代田区立左衛門橋北児童遊園前</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装 ・公園の樹木によって木陰ができています ・周辺に神田川が流れている ・道路の半分が日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある ・風が吹いている
2-13	2.1		<p>【場所】 浅草橋駅南口付近</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・植栽はない ・ビル及び高架線によって一部に影ができています ・全体的に日向となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある ・熱気がある