

## 基準点成果表

(座標系 9 )

地籍図根多角点 ( ) KK137-1

|    |                |   |              |
|----|----------------|---|--------------|
| 緯度 | 35 40 48.1339  | X | - 35 495.963 |
| 経度 | 139 45 46.0825 | Y | - 6 384.434  |


|       |           |       |        |
|-------|-----------|-------|--------|
| 真北方向角 | 0 02 28.1 | H     | 3.025  |
|       |           | ジオイド高 | 36.670 |
|       |           | 柱石長   |        |

| 視準点の名称 | 平均方向角       | 距離       |      | 備考  |
|--------|-------------|----------|------|-----|
|        |             | 縮尺係数     |      |     |
|        |             | 0.999901 |      |     |
| NO. 62 | 15 01 09.2  | 78.902   |      |     |
| 交K-13  | 196 02 03.7 | 59.024   |      |     |
| 埋標型式   | 地上          |          | 標識番号 | 金属標 |

平成26年4月1日付 標高改定確認済み  
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである (助言番号) 令2関公第832号」

# 地籍図根多角点の記

|       |                    |       |       |
|-------|--------------------|-------|-------|
| 点名    | KK137-1            |       |       |
| 設置年月日 | 平成18年11月4日         |       |       |
| 作業機関名 | 株式会社 ヤチホ           | 作業責任者 | 野口嘉一  |
| 所在地   | 東京都千代田区丸の内二丁目2番3地先 |       |       |
| 管理者   | 千代田区環境土木部環境土木総務課   |       |       |
| 標識種類  | 金属標                | 現況地目  | 公衆用道路 |
| 備考    |                    |       |       |



現況写真

| 近景 | 遠景 |
|----|----|
|    |    |