


土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書 (その1)







様式-1 (急) 土砂災害警戒区域·土砂災害特別警戒区域 位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
区域番号	101001-K021
箇所名	-
所在地	千代田区紀尾井町







横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用する と想定されるカ				土石等の堆積により建築物の地上部に作用する と想定されるカ					土石等の移動により建築物の地上部に作用する と想定されるカ				土石等の堆積により建築物の地上部に作用する と想定される力			
	土石等の(移動)高さが 1m以下の場合、土石等 の移動による力が 100kN/m ² を超える区域		│ それ以外の区域 │		土石等の堆積の高さが 3mを超える区域		それ以外の区域		横断測線の区間	土石等の(移動)高さが 1m以下の場合、土石等 の移動による力が 100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが 3mを超える区域		それ以外の区域	
	カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	力の大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)		カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	力の大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)
1 ~ 2	_	_	78.3	1.0	_	_	9.8	1.9	~								
2 ~ 3	_	_	100.0	1.0	_	_	11.8	2.3	~								
3 ~ 4	121.7	1.0	100.0	1.0	_	_	11.8	2.3	~								
4 ~ 5	128.5	1.0	100.0	1.0	_	_	12.7	2.5	~								
5 ~ 6	129.3	1.0	100.0	1.0	_	_	12.7	2.5	~								
6 ~ 7	129.3	1.0	100.0	1.0	_	_	12.5	2.4	~								
7 ~ 8	121.4	1.0	100.0	1.0	_	_	12.5	2.4	~								
8 ~ 9	115.1	1.0	100.0	1.0	_	_	12.0	2.3	~								
9 ~ 10	116.2	1.0	100.0	1.0	_	_	12.0	2.3	~								
10 ~ 11	116.2	1.0	100.0	1.0	_	_	12.5	2.4	~								
11 ~ 12	107.3	1.0	100.0	1.0	_	_	12.5	2.4	~								
12 ~ 13	112.6	1.0	100.0	1.0	_	_	11.8	2.3	~								
13 ~ 14	112.6	1.0	100.0	1.0	_	_	12.3	2.4	~								
14 ~ 15	106.0	1.0	100.0	1.0	_	_	12.3	2.4	~								
15 ~ 16	117.4	1.0	100.0	1.0	_	_	11.8	2.3	~								
16 ~ 17	117.4	1.0	100.0	1.0	-	_	11.8	2.3	~								
17 ~ 18	109.7	1.0	100.0	1.0	-	_	11.7	2.3	~								
18 ~ 19	109.7	1.0	100.0	1.0	_	_	11.5	2.2	~								
19 ~ 20	108.3	1.0	100.0	1.0	-	_	12.1	2.4	~								
20 ~ 21	108.3	1.0	100.0	1.0	_	_	12.6	2.4	~								
21 ~ 22	113.9	1.0	100.0	1.0	_	_	12.6	2.4	~								
22 ~ 23	113.9	1.0	100.0	1.0	_	_	11.4	2.2	~								
23 ~ 24	-	_	100.0	1.0	_	_	11.0	2.1	~								
24 ~ 25	-	_	97.5	1.0	_	_	10.9	2.1	~								
25 ~ 26	_	_	87.4	1.0	-	_	8.7	1.7	~								
26 ~ 27	_	-	76.7	1.0	_	_	8.4	1.6	~								

| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊 | 区域番号 | 101001-K021 | | 告示番号 | 箇所名 | - | 登築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項 | 告示年月日 | 所在地 千代田区紀尾井町