

6. ヒートアイランド対策実施箇所の検証

(2) 熱分布画像

1) 調査・検証結果

緑化(飯田橋サクラテラス : No. 1)




図 6-1(1) ヒートアイランド対策実施箇所検証点の温度比較

緑化(平河町森タワー : No. 2)







図 6-2(2) ヒートアイランド対策実施箇所検証点の温度比較


緑化(丸の内二重橋ビル : No. 3)




平成15年度




平成22年度




平成30年度(参考)



平成15年度



平成22年度



令和4年度

図 6-3 (3) ヒートアイランド対策実施箇所検証点の温度比較