

表 6-1 (3) ルート 1 の調査結果一覧

地点	スコア	写真	調査時点の地点概要	評価理由
1-11	2.4		<p>【場所】 日比谷駅B6出入口付近</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・芝、低木の植栽がある ・水辺環境（お堀）がある ・陽を遮る構造物等はない ・全体的に日向となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がない ・風が吹いている
1-12	1.8		<p>【場所】 馬場先通り</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・街路樹があり、木陰ができています ・高層ビルがあり、一部にビル影ができています ・歩道の半分が日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・木陰がある
1-13	1.2		<p>【場所】 丸の内仲通り</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・タイル舗装 ・街路樹がある ・道路の両端にビルがあり、ビル影ができています ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・全体的に日影になっている ・涼しい風が吹いている
1-14	1.2		<p>【場所】 中国農業銀行東京支店前</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装 ・植栽及び街路樹があり、木陰ができています ・ビル影ができています ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・木陰やビル影がある ・全体的に日影になっている
1-15	1.2		<p>【場所】 日比谷通り</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・街路樹があり、一部に木陰ができています ・ビル影ができています ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・木陰やビル影がある ・全体的に日影になっている ・風が吹いている
1-16	1.2		<p>【場所】 大手町駅D5出入口付近</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・街路樹があり、一部に木陰ができています ・ビル影ができています ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・木陰やビル影がある ・全体的に日影になっている ・風が吹いている

表 6-1 (4) ルート 1 の調査結果一覧

地点	スコア	写真	調査時点の地点概要	評価理由
1-17	1.7		<p>【場所】 大手町駅B1出入口付近</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・街路樹があり、一部に木陰ができています ・ビル影ができています ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある ・微量の風が吹いている
1-18	1.4		<p>【場所】 大手町の森</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・植栽があり、木陰ができています ・ビル影ができています ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・木陰がある