

表 6-2(1) ルート2の調査結果一覧

地点	スコア	写真	地点概要	評価理由
2-0	1.2		<p>【場所】 神田駅北口付近</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・駅舎によって影ができています ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある ・風が吹いている
2-1	1.6		<p>【場所】 神田警察通り、多町大通り交差点</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装 ・一部に植栽がある ・ビル影ができています ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある
2-2	1.6		<p>【場所】 多町大通り</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・一部に街路樹等の植栽がある ・ビル影ができています ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある ・微量の風が吹いている
2-3	1.6		<p>【場所】 靖国通り</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・街路樹等の植栽があり、一部が日影となっている ・ビル影ができています ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある
2-4	2.3		<p>【場所】 万世橋</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・神田川が流れている ・周辺にビルや街路樹がある ・全体的に日向となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がない ・水辺がある ・風が吹いている

表 6-2 (2) ルート 2 の調査結果一覧

地点	スコア	写真	地点概要	評価理由
2-5	1.7		<p>【場所】 万世橋交差点</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・街路樹はない ・ビル影ができています ・全体的に日影となっている 	・日影がある
2-6	2.8		<p>【場所】 秋葉原駅前南通り</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・一部植栽がある ・一部にビル影ができています ・全体的に日向となっている 	・日影がない
2-7	2.2		<p>【場所】 昭和通り</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・一部に植栽がある ・全体的に日向となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がない ・風が吹いている
2-8	2.4		<p>【場所】 和泉橋</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・神田川が流れている ・一部にビル影ができています ・全体的に日向となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がない ・水辺がある ・風が吹いている
2-9	2.8		<p>【場所】 柳原通り</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・一部に植栽がある ・全体的に日向となっている 	・日影がない