

表 6-3 (2) ルート 3 の調査結果一覧

地点	スコア	写真	地点概要	評価理由
3-5	2.9		<p>【場所】 雉子橋通り</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装 ・植栽があり、一部に木陰ができています ・全体的に日向となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がない ・アスファルトの照り返し
3-6	1.3		<p>【場所】 靖国通り</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・一部に街路樹等の植栽がある ・ビル影ができています ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある ・風が吹いている
3-7	2.7		<p>【場所】 九段下交差点</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・一部に街路樹等の植栽がある ・全体的に日向となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がない
3-8	2.7		<p>【場所】 北の丸公園北側出入口付近</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・街路樹によって木陰ができています ・水辺環境（お堀）がある ・場所によって日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がない部分がある
3-9	1.3		<p>【場所】 千鳥ヶ淵緑道出入口付近</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・カラーサンド舗装（透水・保水性舗装） ・植栽によって木陰ができています ・ミストが設置されている ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある ・ミストで涼しい ・風が吹いている

表 6-3(3) ルート3の調査結果一覧

地点	スコア	写真	地点概要	評価理由
3-10	2.7		<p>【場所】 千鳥ヶ淵緑道</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・カラーサンド舗装 (透水・保水性舗装) ・植栽によって一部に木陰ができています ・全体的に日向となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がない
3-11	1.5		<p>【場所】 千鳥ヶ淵ボート場付近</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・カラーサンド舗装 (透水・保水性舗装) ・植栽によって木陰ができています ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある ・風が吹いている
3-12	1.6		<p>【場所】 千鳥ヶ淵緑道</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・カラーサンド舗装 (透水・保水性舗装) ・植栽によって木陰ができています ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある ・風が吹いている
3-13	1.2		<p>【場所】 千鳥ヶ淵緑道</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・カラーサンド舗装 (透水・保水性舗装) ・植栽によって木陰ができています ・ミストが設置されている ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある ・ミストで涼しい ・風が吹いている
3-14	2.2		<p>【場所】 番町中央通り</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・植栽がある (低木) ・ビル影ができています ・歩道は全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある