

表 6-3(4) ルート3の調査結果一覧

地点	スコア	写真	地点概要	評価理由
3-15	1.2		<p>【場所】 半蔵門駅通り</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・街路樹等の植栽がある ・ビル影ができています ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある ・風が吹いている
3-16	2.5		<p>【場所】 一番町15-18地先</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装 ・街路樹等の植栽があり、一部に木陰ができています ・全体的に日向となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がない ・風が吹いている
3-17	2.8		<p>【場所】 麴町田村ビル前</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装 ・街路樹等の植栽があり、一部に木陰ができています ・全体的に日向となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がない
3-18	1.2		<p>【場所】 麴町駅3出入口付近</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリートブロック舗装 ・一部に植栽がある ・ビル影ができています ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある ・風が吹いている

表 6-4(1) ルート4の調査結果一覧

地点	スコア	写真	地点概要	評価理由
4-0	2.7		<p>【場所】 JR飯田橋駅西口</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・陽を遮る構造物等はない ・全体的に日向となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がない ・風が吹いている
4-1	2.3		<p>【場所】 飯田橋サクラテラス出入口付近</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・植栽によって、一部に木陰ができています ・全体的に日向となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・一部に日影がある ・風が吹いている
4-2	1		<p>【場所】 外堀公園遊歩道</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・植栽によって木陰ができています ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある ・風が吹いている
4-3	1.5		<p>【場所】 外堀公園遊歩道</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・植栽によって木陰ができています ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある
4-4	1.8		<p>【場所】 飯田橋PLANO付近</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリートブロック舗装 ・街路樹によって一部に木陰ができています ・歩道の半分が日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある ・風が吹いている