

表 6-5 (2) ルート 4 の調査結果一覧

地点	スコア	写真	地点概要	評価理由
4-5	1.8		<p>【場所】 富士見 2 丁目 6 - 1 2 地先</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装 ・植栽はない ・ビル影ができています ・全体的に日影となっている 	・日影がある
4-6	2.9		<p>【場所】 大神宮通り (交差点)</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装 ・植栽はない ・一部にビル影ができています ・全体的に日向となっている 	・日影がない
4-7	1.8		<p>【場所】 富士見 1 丁目 2 - 3 7 地先</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリートブロック舗装 ・植栽によって木陰ができています 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある ・風が吹いている
4-8	3		<p>【場所】 お茶の水小学校付近</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・周辺に植栽がある ・陽を遮る構造物等はない ・全体的に日向となっている 	・日影がない
4-9	1.1		<p>【場所】 濠北方面戦没者慰霊碑前</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自然石舗装 ・街路樹によって木陰ができています ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある ・微量の風が吹いている

表 6-6 (3) ルート 4 の調査結果一覧

地点	スコア	写真	地点概要	評価理由
4-10	1.9		<p>【場所】 北の丸公園 田安門付近</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装 ・植栽によって木陰ができています ・水辺環境（お堀）がある ・全体的に日影となっている 	・日影がある
4-11	2.6		<p>【場所】 武道館前</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装 ・植栽（低木）がある ・陽を遮る構造物等はない ・全体的に日向となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がない ・風が吹いている
4-12	1.6		<p>【場所】 北の丸公園</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装 ・植栽によって木陰ができています ・全体的に日影となっている 	・日影がある
4-13	1.3		<p>【場所】 北の丸公園 管理事務所付近</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装 ・植栽によって木陰ができています ・歩道の一部が日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある ・風が吹いている
4-14	2		<p>【場所】 代官町料金所付近</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・透水景観樹脂舗装 ・植栽によって木陰ができています ・全体的に日影となっている 	・日影がある