

表 6-7(4) ルート4の調査結果一覧

地点	スコア	写真	地点概要	評価理由
4-15	2.4		<p>【場所】 代官町通り</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・透水景観樹脂舗装 ・街路樹によって一部に木陰ができている ・全体的に日向となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がない ・日影がある ・微量の風が吹いている
4-16	2.1		<p>【場所】 代官町通り</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・透水景観樹脂舗装 ・街路樹によって一部に木陰ができている ・全体的に日向となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある
4-17	1.1		<p>【場所】 千鳥ヶ淵交差点</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装 ・植栽によって木陰ができている ・歩道の一部が日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある ・水辺がある ・風が吹いている
4-18	2.2		<p>【場所】 一番町3-1地先</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装 ・植栽があり、一部に木陰ができている ・全体的に日向となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある ・日影がない ・風が吹いている
4-19	1.1		<p>【場所】 半蔵門駅5出入口付近</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・植栽がある ・ビル影ができている ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある ・風が吹いている

1) 検証

① 特に暑く感じる場所

表 6-8(1) 特に暑く感じる地点のスコア上位 12

地点	スコア	写真	調査時点の地点概要	評価理由
4-8	3		<p>【場所】 お茶の水小学校付近</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・周辺に植栽がある ・陽を遮る構造物等はない ・全体的に日向となっている 	・日影がない
3-5	2.9		<p>【場所】 雫子橋通り</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装 ・植栽があり、一部に木陰ができています ・全体的に日向となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がない ・アスファルトの照り返し
4-6	2.9		<p>【場所】 大神宮通り（交差点）</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装 ・植栽はない ・一部にビル影ができています ・全体的に日向となっている 	・日影がない
1-10	2.8		<p>【場所】 皇居前鍛冶橋線</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・芝、樹木等の植栽がある ・陽を遮る構造物等はない ・全体的に日向となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がない ・風が吹いている
2-6	2.8		<p>【場所】 秋葉原駅前南通り</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・一部植栽がある ・一部にビル影ができています ・全体的に日向となっている 	・日影がない
2-9	2.8		<p>【場所】 柳原通り</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・一部に植栽がある ・全体的に日向となっている 	・日影がない