

表 6-10(2) 暑さが和らぐと感じる 12 地点

地点	スコア	写真	調査時点の地点概要	評価理由
4-19	1.1		<p>【場所】 半蔵門駅5出入口付近</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・植栽がある ・ビル影ができています ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある ・風が吹いている
1-0	1.2		<p>【場所】 国会議事堂前駅4出入口付近</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・街路樹があり、木陰ができています ・ビル影ができています ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・木陰がある ・微量の風が吹いている
1-7	1.2		<p>【場所】 日比谷公園（陳列場前）</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装 ・植栽があり、木陰ができています ・その他、陽を遮る構造物等はない ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・木陰がある ・風が吹いている
1-13	1.2		<p>【場所】 丸の内仲通り</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・タイル舗装 ・街路樹がある ・道路の両端にビルがあり、ビル影ができています ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・全体的に日影になっている ・涼しい風が吹いている
1-14	1.2		<p>【場所】 中国農業銀行東京支店前</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装 ・植栽及び街路樹があり、木陰ができています ・ビル影ができています ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・木陰やビル影がある ・全体的に日影になっている ・風が吹いている
1-15	1.2		<p>【場所】 日比谷通り</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・街路樹があり、一部に木陰ができています ・ビル影ができています ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・木陰やビル影がある ・全体的に日影になっている ・風が吹いている

③ ヒートアイランド対策実施箇所との関係

