

表 6-3(1) ルート3の調査結果一覧

地点	スコア	写真	地点概要	評価理由
3-0	1.3		<p>【場所】 竹橋駅3b出入口付近</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装 ・植栽によって、木陰ができている ・ビル影ができている ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある ・強い風が吹いている
3-1	1.1		<p>【場所】 丸紅東京本社ビル前</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・街路樹等の植栽がある ・高架線によって影ができている ・日本橋川が流れている ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある ・強い風が吹いている ・水辺がある
3-2	2		<p>【場所】 白山通り</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装 ・街路樹等植栽があり、一部に木陰ができている ・全体的に日向となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・木陰がある
3-3	1.6		<p>【場所】 共立女子大学前交差点</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリートブロック舗装 ・街路樹があり、木陰ができている ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある ・風が吹いている
3-4	1.9		<p>【場所】 さくら通り</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリートブロック舗装 ・街路樹があり、一部に木陰ができている ・ビル影ができている ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある ・微量の風が吹いている

表 6-3 (2) ルート3の調査結果一覧

地点	スコア	写真	地点概要	評価理由
3-5	2.9		<p>【場所】 雉子橋通り</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装 ・植栽があり、一部に木陰ができています ・全体的に日向となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がない ・アスファルトの照り返し
3-6	1.3		<p>【場所】 靖国通り</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・一部に街路樹等の植栽がある ・ビル影ができています ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある ・風が吹いている
3-7	2.7		<p>【場所】 九段下交差点</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・一部に街路樹等の植栽がある ・全体的に日向となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がない
3-8	2.7		<p>【場所】 北の丸公園北側出入口付近</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・街路樹によって木陰ができています ・水辺環境（お堀）がある ・場所によって日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がない部分がある
3-9	1.3		<p>【場所】 千鳥ヶ淵緑道出入口付近</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・カラーサンド舗装（透水・保水性舗装） ・植栽によって木陰ができています ・ミストが設置されている ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある ・ミストで涼しい ・風が吹いている

表 6-3(3) ルート3の調査結果一覧

地点	スコア	写真	地点概要	評価理由
3-10	2.7		<p>【場所】 千鳥ヶ淵緑道</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・カラーサンド舗装 (透水・保水性舗装) ・植栽によって一部に木陰ができています ・全体的に日向となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がない
3-11	1.5		<p>【場所】 千鳥ヶ淵ボート場付近</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・カラーサンド舗装 (透水・保水性舗装) ・植栽によって木陰ができています ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある ・風が吹いている
3-12	1.6		<p>【場所】 千鳥ヶ淵緑道</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・カラーサンド舗装 (透水・保水性舗装) ・植栽によって木陰ができています ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある ・風が吹いている
3-13	1.2		<p>【場所】 千鳥ヶ淵緑道</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・カラーサンド舗装 (透水・保水性舗装) ・植栽によって木陰ができています ・ミストが設置されている ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある ・ミストで涼しい ・風が吹いている
3-14	2.2		<p>【場所】 番町中央通り</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・植栽がある (低木) ・ビル影ができています ・歩道は全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある

表 6-3(4) ルート 3 の調査結果一覧

地点	スコア	写真	地点概要	評価理由
3-15	1.2		<p>【場所】 半蔵門駅通り</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・街路樹等の植栽がある ・ビル影ができています ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある ・風が吹いている
3-16	2.5		<p>【場所】 一番町15-18地先</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装 ・街路樹等の植栽があり、一部に木陰ができています ・全体的に日向となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がない ・風が吹いている
3-17	2.8		<p>【場所】 麴町田村ビル前</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装 ・街路樹等の植栽があり、一部に木陰ができています ・全体的に日向となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がない
3-18	1.2		<p>【場所】 麴町駅3出入口付近</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリートブロック舗装 ・一部に植栽がある ・ビル影ができています ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある ・風が吹いている

表 6-4(1) ルート4の調査結果一覧

地点	スコア	写真	地点概要	評価理由
4-0	2.7		<p>【場所】 JR飯田橋駅西口</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・陽を遮る構造物等はない ・全体的に日向となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がない ・風が吹いている
4-1	2.3		<p>【場所】 飯田橋サクラテラス出入口付近</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・植栽によって、一部に木陰ができています ・全体的に日向となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・一部に日影がある ・風が吹いている
4-2	1		<p>【場所】 外堀公園遊歩道</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・植栽によって木陰ができています ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある ・風が吹いている
4-3	1.5		<p>【場所】 外堀公園遊歩道</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・植栽によって木陰ができています ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある
4-4	1.8		<p>【場所】 飯田橋PLANO付近</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリートブロック舗装 ・街路樹によって一部に木陰ができています ・歩道の半分が日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある ・風が吹いている

表 6-5 (2) ルート 4 の調査結果一覧

地点	スコア	写真	地点概要	評価理由
4-5	1.8		<p>【場所】 富士見 2 丁目 6 - 1 2 地先</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装 ・植栽はない ・ビル影ができています ・全体的に日影となっている 	・日影がある
4-6	2.9		<p>【場所】 大神宮通り (交差点)</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装 ・植栽はない ・一部にビル影ができています ・全体的に日向となっている 	・日影がない
4-7	1.8		<p>【場所】 富士見 1 丁目 2 - 3 7 地先</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリートブロック舗装 ・植栽によって木陰ができています 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある ・風が吹いている
4-8	3		<p>【場所】 お茶の水小学校付近</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・周辺に植栽がある ・陽を遮る構造物等はない ・全体的に日向となっている 	・日影がない
4-9	1.1		<p>【場所】 濠北方面戦没者慰霊碑前</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自然石舗装 ・街路樹によって木陰ができています ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある ・微量の風が吹いている

表 6-6 (3) ルート 4 の調査結果一覧

地点	スコア	写真	地点概要	評価理由
4-10	1.9		<p>【場所】 北の丸公園 田安門付近</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装 ・植栽によって木陰ができています ・水辺環境（お堀）がある ・全体的に日影となっている 	・日影がある
4-11	2.6		<p>【場所】 武道館前</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装 ・植栽（低木）がある ・陽を遮る構造物等はない ・全体的に日向となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がない ・風が吹いている
4-12	1.6		<p>【場所】 北の丸公園</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装 ・植栽によって木陰ができています ・全体的に日影となっている 	・日影がある
4-13	1.3		<p>【場所】 北の丸公園 管理事務所付近</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装 ・植栽によって木陰ができています ・歩道の一部が日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある ・風が吹いている
4-14	2		<p>【場所】 代官町料金所付近</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・透水景観樹脂舗装 ・植栽によって木陰ができています ・全体的に日影となっている 	・日影がある