

表 6-7(4) ルート4の調査結果一覧

地点	スコア	写真	地点概要	評価理由
4-15	2.4		<p>【場所】 代官町通り</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・透水景観樹脂舗装 ・街路樹によって一部に木陰ができています ・全体的に日向となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がない ・日影がある ・微量の風が吹いている
4-16	2.1		<p>【場所】 代官町通り</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・透水景観樹脂舗装 ・街路樹によって一部に木陰ができています ・全体的に日向となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある
4-17	1.1		<p>【場所】 千鳥ヶ淵交差点</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装 ・植栽によって木陰ができています ・歩道の一部が日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある ・水辺がある ・風が吹いている
4-18	2.2		<p>【場所】 一番町3-1地先</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装 ・植栽があり、一部に木陰ができています ・全体的に日向となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある ・日影がない ・風が吹いている
4-19	1.1		<p>【場所】 半蔵門駅5出入口付近</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・植栽がある ・ビル影ができています ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある ・風が吹いている

1) 検証

① 特に暑く感じる場所

表 6-8(1) 特に暑く感じる地点のスコア上位 12

地点	スコア	写真	調査時点の地点概要	評価理由
4-8	3		<p>【場所】 お茶の水小学校付近</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・周辺に植栽がある ・陽を遮る構造物等はない ・全体的に日向となっている 	・日影がない
3-5	2.9		<p>【場所】 雉子橋通り</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装 ・植栽があり、一部に木陰ができています ・全体的に日向となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がない ・アスファルトの照り返し
4-6	2.9		<p>【場所】 大神宮通り（交差点）</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装 ・植栽はない ・一部にビル影ができています ・全体的に日向となっている 	・日影がない
1-10	2.8		<p>【場所】 皇居前鍛冶橋線</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・芝、樹木等の植栽がある ・陽を遮る構造物等はない ・全体的に日向となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がない ・風が吹いている
2-6	2.8		<p>【場所】 秋葉原駅前南通り</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・一部植栽がある ・一部にビル影ができています ・全体的に日向となっている 	・日影がない
2-9	2.8		<p>【場所】 柳原通り</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・一部に植栽がある ・全体的に日向となっている 	・日影がない

表 6-8(2) 特に暑く感じる地点のスコア上位 12

地点	スコア	写真	調査時点の地点概要	評価理由
3-17	2.8		<p>【場所】 麴町田村ビル前</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装 ・街路樹等の植栽があり、一部に木陰ができています ・全体的に日向となっている 	・日影がない
1-1	2.7		<p>【場所】 財務省上交差点</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装 ・陽を遮る構造物等はない ・全体的に日向となっている 	・日影が無い
1-9	2.7		<p>【場所】 内堀通り</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・芝、樹木等の植栽がある(越後長岡藩牧野家上屋敷跡) ・陽を遮る構造物等はない ・全体的に日向となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がない ・道路からの照り返し ・風が吹いている
3-7	2.7		<p>【場所】 九段下交差点</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・一部に街路樹等の植栽がある ・全体的に日向となっている 	・日影がない
3-8	2.7		<p>【場所】 北の丸公園北側出入口付近</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・街路樹によって木陰ができています ・水辺環境(お堀)がある ・場所によって日影となっている 	・日影がない部分がある
3-10	2.7		<p>【場所】 千鳥ヶ淵緑道</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・カラーサンド舗装(透水・保水性舗装) ・植栽によって一部に木陰ができています ・全体的に日向となっている 	・日影がない

② 暑さが和らぐと感ずる場所

表 6-9(1) 暑さが和らぐと感ずる 12 地点




地点	スコア	写真	調査時点の地点概要	評価理由
4-2	1		<p>【場所】 外堀公園遊歩道</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・植栽によって木陰ができています ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある ・風が吹いている
1-3	1.1		<p>【場所】 霞が関駅A9出入口付近</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装 ・街路樹があり、木陰ができています ・ビル影ができています ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・ビル影がある
2-12	1.1		<p>【場所】 千代田区立左衛門橋北児童遊園前</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装 ・公園の樹木によって木陰ができています ・周辺に神田川が流れている ・道路の半分が日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある ・風が吹いている
3-1	1.1		<p>【場所】 丸紅東京本社ビル前</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・街路樹等の植栽がある ・高架線によって影ができています ・日本橋川が流れている ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある ・強い風が吹いている ・水辺がある
4-9	1.1		<p>【場所】 臺北方面戦没者慰霊碑前</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自然石舗装 ・街路樹によって木陰ができています ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある ・微量の風が吹いている
4-17	1.1		<p>【場所】 千鳥ヶ淵交差点</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装 ・植栽によって木陰ができています ・歩道の一部が日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある ・水辺がある ・風が吹いている

表 6-10(2) 暑さが和らぐと感じる 12 地点

地点	スコア	写真	調査時点の地点概要	評価理由
4-19	1.1		<p>【場所】 半蔵門駅5出入口付近</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・植栽がある ・ビル影ができています ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日影がある ・風が吹いている
1-0	1.2		<p>【場所】 国会議事堂前駅4出入口付近</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・街路樹があり、木陰ができています ・ビル影ができています ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・木陰がある ・微量の風が吹いている
1-7	1.2		<p>【場所】 日比谷公園（陳列場前）</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装 ・植栽があり、木陰ができています ・その他、陽を遮る構造物等はない ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・木陰がある ・風が吹いている
1-13	1.2		<p>【場所】 丸の内仲通り</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・タイル舗装 ・街路樹がある ・道路の両端にビルがあり、ビル影ができています ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・全体的に日影になっている ・涼しい風が吹いている
1-14	1.2		<p>【場所】 中国農業銀行東京支店前</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装 ・植栽及び街路樹があり、木陰ができています ・ビル影ができています ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・木陰やビル影がある ・全体的に日影になっている
1-15	1.2		<p>【場所】 日比谷通り</p> <p>【周辺の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装 ・街路樹があり、一部に木陰ができています ・ビル影ができています ・全体的に日影となっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・木陰やビル影がある ・全体的に日影になっている ・風が吹いている

③ ヒートアイランド対策実施箇所との関係

