世界測地系(測地成果2011)
調製 令和　5年　3月24日

# 基　準　点　成　果　表

（座標系　　9 ）

地籍図根多角点　　（　　）　　F　交132：

| | ° ′ ″ | | m |
|---|---|---|---|
| 緯　度 | 35 41 34.1698 | X | － 34 077.688 |
| 経　度 | 139 46 10.7304 | Y | － 5 763.774 |
| | ° ′ ″ | | m |
| 真北方向角 | 0 02 13.8 | H | 4.604 |
| | | ジオイド高 | 36.737 |
| | | 柱石長 | |

| 視準点の名称 | 平均方向角 | 距離 縮尺係数 0.999900 | 備考 |
|---|---|---|---|
| | ° ′ ″ | m | |
| F　交131： | 72 28 09.6 | 51.902 | |
| F　交133： | 250 48 35.7 | 35.762 | |
| F　F　258-3： | 346 07 33.0 | 32.674 | |

| 埋標型式 | 地上： | | | 標識番号 | 金属標： | |
|---|---|---|---|---|---|---|

平成26年4月1日付　標高改定確認済み：

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）　令4関公第944号」：

# 多角点点の記


調　整　令和 5年 3月22日

| | | | |
|---|---|---|---|
| 点　　名 | F交132 | 基準点コード | |
| 地　区　名 | 東京都千代田区 | 測量年月日 | 令和 5年 3月22日 |
| 作業機関 | 昭和株式会社 | 作業責任者 | 飯島　秀年 |
| 所　在　地 | 千代田区神田多町二丁目１－１８地先 | | |
| 管　理　者 | 千代田区環境まちづくり部環境まちづくり総務課 | | |
| 標識種類 | 金属標 | 現況地目 | 公衆用道路 |
| 備　　考 | | | |

案内図




詳細図




現場写真

| 近　景 | 遠　景 |
|---|---|
|  |  |