

# 立ち入り検査に代わる「写真報告」の提出について

千代田区環境政策課公害指導係

TEL 03-5211-4254

「写真報告」は、立入検査に代わるものですので、工事終了後(複数の区画にわたる場合は最初の区画工事終了後)速やかに提出してください。石綿濃度測定結果報告と一緒に提出する必要はありません。

## 1. 提出写真について

- ① 全ての写真についてその画面で撮影日と撮影場所が分かるようにして下さい。
- ② 現場の養生等の状況が分かる写真としてください。
- ③ 工事期間一ヶ月以上の場合は別途指示します。

## 2. 撮影箇所について

- ① 大気汚染防止法施行規則第16条の4の掲示板設置状況
- ② 作業区域への「立ち入り禁止」看板の設置と「石綿除去等」の作業中の看板設置状況
- ③ 敷地境界の石綿濃度測定位置(施工前の測定中の写真でも可)
- ④ 施工区画の養生完成写真(グローブバックの場合は、設置状況写真)
- ⑤ 前室設置状況(消火器も一緒に撮影)
- ⑥ 負圧除塵機の設置状況
- ⑦ 使用資機材
- ⑧ 廃石綿の保管場所
- ⑨ 負圧除塵機の排出口付近
- ⑩ 前室、作業場での負圧確認(作業開始前)状況
- ⑪ 隔離後初めての除去作業開始直後の排気口での粉じん測定状況

## 3. その他

- ① 写真報告(正副2部)は、表紙を付け以下の事項を記載してください。
  - ・表題(「養生完了報告書」「グローブバック設置状況報告書」等)
  - ・報告書提出年月日
  - ・宛先(千代田区長宛て)
  - ・報告者名(元請けの現場責任者でも可。=押印してください)
  - ・特定工事の名称と場所
- ② 写真報告書提出の際、石綿濃度測定結果の報告時期をお知らせください。
- ③ 除去等の作業で行った飛散防止のための措置、集じん・排気装置の正常稼働や負圧の確認結果等の記録は、石綿濃度測定結果報告に添付してください。